



Legenda:

— ochranné pásmo VHF LKCS

0 1 km

Č. REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL	POZNÁMKA
<p>TECHNISERV spol. s r.o.</p> <p>tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222</p> <p>Moskevská 86 101 00 Praha 10</p> <p>www.techniserv.cz techniserv@techniserv.cz</p>					
ZPRACOVATEL ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL	STUPEŇ DOKUMENTACE	Dokumentace ochranných pásem
TECHNISERV spol. s r.o.	Ing. P. Hodík	Ing. P. Hodík	Ing. M. Šulc	Č. ZAKÁZKY	18-2900-0071
Ochranné pásmo leteckých VHF vysílačů a přijímačů na LKCS				POČET FORM.	1 A4
				DATUM	03 / 2018
				MĚŘÍTKO	1 : 30 000
Celková situace				Č.KOPIE	ČÁST
				-	2