



Legenda:

— ochranné pásmo VHF LKHK

0 1 km

01	02 / 2016	Ing. P. Hodík	Ing. P. Hodík	Ing. M. Šulc	Zpracování připomínek ÚCL
Č. REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL	POZNÁMKA
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>  <p>tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222</p> </div> <div style="text-align: center;"> <h2>TECHNISERV spol. s r.o.</h2> <p>Moskevská 86 101 00 Praha 10</p> </div> <div> <p>www.techniserv.cz techniserv@techniserv.cz</p> </div> </div>					
ZPRACOVATEL ČÁSTI		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL	STUPEŇ DOKUMENTACE
 TECHNISERV spol. s r.o.		Ing. P. Hodík	Ing. P. Hodík	Ing. M. Šulc	Dokumentace OP
<h1>Ochranné pásmo leteckých VHF vysílačů a přijímačů na LKHK</h1>					Č. ZAKÁZKY
					16-2900-0014
					POČET FORM.
					1 A4
					DATUM
					10 / 2015
					MĚŘÍTKO
					1 : 30 000
Celková situace		Č.KOPIE	ČÁST	Č.PŘÍL.	
			-	2	