

Legenda:

Ochranné pásmo GP31

Sektor M

- terén musí být vyrovnán s přesností do ± 5 cm,
- vegetace nesmí přesáhnout výšku 20 cm,
- nejsou přípustné žádné překážky,
- není přípustný pohyb ani stání vozidel.

Tento sektor zajišťuje správnou funkci monitoru blízkého pole a musí tvořit oblast necitlivou vzhledem ke změnám klimatických podmínek a vegetace.

Sektor F

- terén musí být vyrovnán s přesností do ± 15 cm,
- vegetace nesmí přesáhnout výšku 40 cm,
- nejsou přípustné žádné překážky,
- po dobu přiblížení není přípustný pohyb ani stání vozidel.

Sektor G

- terén musí být vyrovnán s přesností do ± 40 cm,
- vegetace nesmí přesáhnout výšku 2 m,
- nejsou přípustné žádné rozměrné překážky (hangáry),
- po dobu přiblížení není přípustné stání ani pohyb vozidel.



Ochranné pásmo DME31

Sektor A

- má tvar kruhu se středem v ose antény a poloměru 5 m. V sektoru A nesmí překážky převyšit kuželovou plochu s klesáním -35° a vrcholem v přírubě antény. Příruha antény je umístěna 18 m nad terénem, tedy ve výšce 392,20 mm Bpv.

Sektor B

- má tvar mezikruží se středem v ose antény a poloměrech 5m a 300 m. V sektoru B nesmí překážky převyšit kuželovou plochu se stoupáním +3° a vrcholem 3,5 m pod přírubou antény (viz příloha 5).

Č. REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL	POZNÁMKA
<div><div><div>tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222</div></div><div><div>TECHNISERV spol. s r.o.</div><div>Moskevská 86 101 00 Praha 10</div><div>www.techniserv.cz techniserv@techniserv.cz</div></div></div>					
ZPRACOVATEL ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL	STUPEN'	DOKUMENTACE
 TECHNISERV spol. s r.o.	Ing. P. Hořík	Ing. P. Hořík	Ing. M. Šulc	Č. ZAKÁZKY	Dokumentace
				POČET FORM.	2 A4
				DATUM	12 / 2010
				MĚŘÍTKO	1 : 5 000
				Č.KOPIE	ČÁST
					Č.ŘÍL.
Situace letištní plochy - ochranné pásmo GP31 a DME31				-	3