

rozpoznavaci_znacka	ACCID
vyrobce	Performenc Desing Ltd.
model	Katana 120
narodnost_clenu_posadky	česká
narodnost_cestujících	česká
datum udalosti	23.7.2011
počet clenu posadky a cestujících	16
z toho usmrcených	0
z toho těžce zranených	0
počet usmrcených a těžce zraněných mimo letadlo	0
popis a rozsah poskození	odhoz hlavního padáku
charakteristika místa udalosti	doskoková plocha pro para
kratky popis udalosti	po otevření hlavního padáku došlo k přetržení řídicí šňůry. Vzhledem k situaci byl proveden odhoz hlavního padáku. V bezpečné výšce otevřen záložní padák na kterém bezpečně přistál