

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| Čas odeslání | 19. 6. 2015 - 19:06:51                  |   |
|              | Jméno oznamovatele                      |   |
|              | E-mail adresa:                          |   |
|              | Telefon                                 |   |
| A            | Rozpoznávací značka:                    | VI  |
| B            | Typ hlavního padáku:                    | PD 190  |
|              | Typ záložního padáku:                   | Tempo 170   |
|              | Typ nosného postroje s obalem:          | Mirage  |
|              | Typ zabezpečovacího přístroje:          | Vigil2  |
| C            | Majitel padáku:                         |   |
| D            | Jméno parašutisty:                      |   |
|              | - Národnost:                            |   |
|              | - Kategorie:                            | C   |
|              | Počet seskoků za poslední 3 měsíce:     | 7   |
|              | Počet seskoků celkem:                   | 327   |
|              | Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B): |   |
|              | Jméno tandemového pasažéra:             |   |
|              | - Národnost:                            |   |
| E            | Datum události:                         | 19.6.2015   |
|              | Čas (místní):                           | 17:58   |
| F            | Místo posledního vzletu:                |   |
|              | Doskoková plocha:                       |   |
| H            | Počet usmrcených:                       | 0   |
|              | Počet těžce raněných:                   | 0   |
|              | Počet lehce zraněných:                  | 0   |
|              | Bez zranění:                            | 1   |
| I            | Popis události:                         | Po bezproblémovém volném pádu došlo při otevírání hlavního padáku k prudké rotaci směrem doprava, to bylo zapříčeno zřejmě šnúrou přes vrchlík. Parašutista provedl odhoz a použil záložní padák, bezpečně přistál na ploše letiště. Bez zranění. |
| J            | Popis a rozsah poškození:               |   |
| K            | Řídící seskoků (jméno, kontakt):        |   |

|   |   |  |
|---|---|--|
| L | Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt): |  |
|---|---|--|