

rozpoznávací značka
výrobce
model
datum události
počet členů posádky a cestujících
z toho zraněných
popis a rozsah poškození
krátký popis události

INCID
Icarus Conopies
Icarus - 365 - Tandem
2.10.2011
2+17
0
bez poškození
po otevření – závity na šňůrách, zachycení sladeru,
rotace. Parašutista provedl odhoz HP a otevření ZP.
Vše OK. V pořádku přistál na DP