

	Čas odeslání	31. 10. 2016 - 13:10:38
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	HOP 330
	Typ záložního padáku:	SIGMA VR 360
	Typ nosného postroje s obalem:	SIGMA
	Typ zabezpečovacího přístroje:	VIGIL 2
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	600
	Počet seskoků celkem:	6900
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	22.10.2016
	Čas (místní):	12:15
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	letišťe
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	2
I	Popis události:	Při otvírání hlavního padáku se uvolnila řídicí šňůra a zamotala se do ostatních. Padák se nedal řádně ovládat, a tak tandempilot provedl odhoz a bezpečně přistál na letišti.
J	Popis a rozsah poškození:	
K	Řídicí seskoků (jméno, kontakt):	