

Čas odeslání	26. 8. 2013 - 14:08:38	
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	PD 280
	Typ záložního padáku:	PZS 92
	Typ nosného postroje s obalem:	OP-093/01, PS034S / 1775/06
	Typ zabezpečovacího přístroje:	VIGIL
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	Ž
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	4
	Počet seskoků celkem:	1018
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	24.8.2013
	Čas (místní):	16:45
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrčených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události:	Parašutista prováděl seskok z výšky 1200m nad terénem, po bezproblémovém volném pádu v délce 10s otevřel hlavní padák, došlo k přehození šňůry přes vrchlík hlavního padáku, která uvázla mezi 3 a 4 kanálem, pod vívem deformace byl vrchlík velmi nestabilní a pomalu rotoval. Parašutista provedl odhoz závadového padáku a otevřel padák záložní.
J	Popis a rozsah poškození:	NIL
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	