

	Čas odeslání	29. 3. 2016 - 16:03:26
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	XF 97
	Typ záložního padáku:	WITTY Plus 110
	Typ nosného postroje s obalem:	Real X
	Typ zabezpečovacího přístroje:	M 2
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	50
	Počet seskoků celkem:	11000 +
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	26.3.2016
	Čas (místní):	16:30
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrčených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události:	Po otv hl padáku zůstal zaseklý slejdr v polovině nosných šnůr. Hl padák začal silně rotovat. Proveden odhoz a otv zal padáku na, kterém bezpečně přistál na DP
J	Popis a rozsah poškození:	bez poškození
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

