

	Čas odeslání	26. 3. 2016 - 15:03:19
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	Crossfire 119
	Typ záložního padáku:	Optimum 126
	Typ nosného postroje s obalem:	Javelin Odyssey
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Cypress 2 Exp.
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	20+
	Počet seskoků celkem:	2200+
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	26.3.2016
	Čas (místní):	13:50
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události:	Seskok kamera k tandemu 4000m AGL. Po rozchodu při otevírání HP se zdálo vše v pořádku, ovšem v zápětí vrchlík HP skočil do strany s prudkým úhlovým pohybem s přechodem na záda a rotací. Parašutista měl v tu chvíli již ruce mezi VK a došlo k zachycení palce pravé ruky mezi závyty na VK. Po uvolnění ruky provedl odhoz. Následně otevřel ZP a přistál bez závad. Důvod rotace se nepodařilo ani kontrolou na zemi odhalit. HP byl zabržděn, gumičky i kontejner v pořádku ...
J	Popis a rozsah poškození:	

K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	