

rozpoznavací značka	INCID
vyrobce	Jojowings,s.r.o.
model	XF-15
narodnost clenu posadky	česká
narodnost cestujících	různá
datum udalosti	28.7.2011
počet clenu posadky a cestujících	2 + 18
z toho usmrcených	0
z toho tezce zraněných	0
počet usmrcených a tezce zranených mimo letadlo	0
popis a rozsah poskození	ztráta free bagu ZP s výtažným padáčkem, ztráta uvolňovačů odhozu a ZP
charakteristika místa udalosti	ve vzduchu nad letištěm
kratky popis udalosti	po bezproblémovém volném pádu
<p>se hlavní padák otevřel se závitě. Tyto se nedařilo rozmotat. Vrchlík se stočil náběžnou hranou směrem k zemi a v důsledku narůstající rotace se začal počet závitů zvyšovat. Vyřešeno odhozem hlavního padáku a aktivací záložního. Přistání na DZ na záložním padáku</p>	
rok	2011