

| | | |
|--------------|---|--|
| Čas odeslání | 29. 9. 2013 - 09:09:36 | |
| | Jméno oznamovatele | |
| | E-mail adresa: | |
| | Telefon | |
| A | Rozpoznávací značka: | I |
| B | Typ hlavního padáku: | PD 200 |
| | Typ záložního padáku: | PD PR 193 |
| | Typ nosného postroje s obalem: | Vector 353 |
| | Typ zabezpečovacího přístroje: | Cypres Student |
| C | Majitel padáku: | |
| D | Jméno parašutisty: | |
| | - Národnost: | |
| | - Kategorie: | |
| | Počet seskoků za poslední 3 měsíce: | |
| | Počet seskoků celkem: | |
| | Jméno instruktora (u kategorie Z, A,B): | |
| | Jméno tandemového pasažéra: | |
| | - Národnost: | |
| E | Datum události: | 28.9.2013 |
| | Čas (místní): | 09,00 hod. |
| F | Místo posledního vzletu: | |
| | Doskoková plocha: | |
| H | Počet usmrcených: | |
| | Počet těžce raněných: | |
| | Počet lehce zraněných: | |
| | Bez zranění: | |
| I | Popis události: | Dne 28.9.2013 při uvádění padáku do provozu bylo zjištěno, že byl aktivován přístroj Cypres Student. Nedošlo však k otevření obalu zál. padáku, přestože bylo přeseknuto uzavírací očko (loop). K odskočení výt. padáčku zál. padáku došlo až po "postrčení"rukou. |
| J | Popis a rozsah poškození: | Bez poškození |
| K | Řídící seskoků (jméno, kontakt): | |
| L | Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt): | |