

	Čas odeslání	4. 7. 2016 - 20:07:04
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	M291
	Typ záložního padáku:	PZS92
	Typ nosného postroje s obalem:	OP-093/01, PS-034S
	Typ zabezpečovacího přístroje:	m2 AAD
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	Ž
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	16
	Počet seskoků celkem:	29
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	N/A
	- Národnost:	N/A
E	Datum události:	4.7.2016
	Čas (místní):	14:15
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události:	Parašutista plnil úlohu č. 6 z výšky 1500M AGL. Při otevření hlavního padáku nebyl ve stabilizované poloze a došlo k zachycení levé strany volných konců nosného postroje a několika šňůr levé strany HP za levou dolní končetinu. Parašutista odřízl levé volné konce nosného postroje a zachycené dvě šňůry. Zůstal viset na pravých volných koncích nosného postroje a provedl odhoz hlavního padáku. Odříznutím levé strany volných konců, nemohlo dojít k automatickému otevření záložního padáku. Parašutista sám otevřel záložní padák. Bezpečně přistál mimo VPD, beze zranění. Při kontrole zabezpečovacího přístroje, byla zjištěna hodnota výšky otevření 680m.

J	Popis a rozsah poškození:	Byly poškozeny levé volné konce nosného postroje a dvě nosné šňůry hlavního padáku.
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	