

Čas odeslání	6. 7. 2014 - 20:07:13	
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	HOP 330
	Typ záložního padáku:	Vector 360
	Typ nosného postroje s obalem:	Micro Sigma
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Cypres 2
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D, H, T
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	500+
	Počet seskoků celkem:	6000+
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	6.7.2014
	Čas (místní):	17:55
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	

H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	2
I	Popis události:	Po otevření hl. padáku došlo v průběhu otvírání k zamotání kaskádových šňůr z řídičkou z tohoto důvodu došlo k rotaci. Proveden odhoz hl padáku a otevření záložního. bezpečné přistání na doskokovou plochu
J	Popis a rozsah poškození:	Bez poškození materiál nalezen. O události byla informována neznámým svědkem policie ČR, která aktivovala záchranný systém ČR. Vyrozuměl jsem operačního, že jde o planý poplach a ten zásah zrušil. Na místě bylo podáno vysvětlení události hlídce Policie ČR.
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	