

| | | |
|---|---|--|
| | Čas odeslání | 11. 7. 2016 - 12:07:13 |
| | Jméno oznamovatele | |
| | E-mail adresa: | |
| | Telefon | |
| A | Rozpoznávací značka: | VI |
| B | Typ hlavního padáku: | RL 16-3 |
| | Typ záložního padáku: | Tempo |
| | Typ nosného postroje s obalem: | Mirage |
| | Typ zabezpečovacího přístroje: | -- |
| C | Majitel padáku: | |
| D | Jméno parašutisty: | |
| | - Národnost: | |
| | - Kategorie: | D |
| | Počet seskoků za poslední 3 měsíce: | 35 |
| | Počet seskoků celkem: | 520 |
| | Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B): | -- |
| | Jméno tandemového pasažéra: | -- |
| | - Národnost: | -- |
| E | Datum události: | 9.7.2016 |
| | Čas (místní): | 16.20 |
| F | Místo posledního vzletu: | |
| | Doskoková plocha: | |
| H | Počet usmrcených: | 0 |
| | Počet těžce raněných: | 0 |
| | Počet lehce zraněných: | 0 |
| | Bez zranění: | 1 |
| I | Popis události: | Při otevírání HP se rozpojil 3 kroužk.system na leve části postroje,parašutista odhodil HP a otevřel záložní pad. , následně přistál bez zranění na ploše letiště |
| J | Popis a rozsah poškození: | došlo k utržení přišití bowdenů nouzového odhozu na postroji, bowden nesplnil svou funkci a při pohybech postroje při otevírání uvolnil uchycení levých popruhů HP |
| K | Řídící seskoků (jméno, kontakt): | |
| L | Další osoby, které mohou podat | |

| | | |
|--|--|--|
| | k události informace (jméno, kontakt): | |
|--|--|--|