

|   |  |  |
|---|--|--|
| A | Rozpoznávací značka:   | VI   |
| B | Typ hlavního padáku:   | HOP 330  |
|   | Typ záložního padáku:  | PD VR360   |
|   | Typ nosného postroje s obalem:   | SIGMA  |
|   | Typ zabezpečovacího přístroje:   | VIGIL  |
| C | Majitel padáku:  |  |
| D | Jméno parašutisty:   |  |
|   | - Národnost:   |  |
|   | - Kategorie:   | T  |
|   | Počet seskoků za poslední 3 měsíce:  | 148  |
|   | Počet seskoků celkem:  | 4520   |
|   | Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):   |  |
|   | Jméno tandemového pasažéra:  |  |
|   | - Národnost:   |  |
| E | Datum události:  | 27.8.2017  |
|   | Čas (místní):  | 10:35  |
| F | Místo posledního vzletu:   | Kolín  |
|   | Doskoková plocha:  | Kolín  |
| H | Počet usmrcených:  | 0  |
|   | Počet těžce raněných:  | 0  |
|   | Počet lehce zraněných:   | 0  |
|   | Bez zranění:   | ano  |
| I | Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz): | Šňůra přes vrchlík H.P. po otevření.Následovala rotace padáku.Řešeno odhozem HP.Záložní padák v dostatečné výšce plně funkční. |
| J | Popis a rozsah poškození:  | Bez poškození.   |
| K | Řídící seskoků (jméno, kontakt):   |  |
| L | Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):                |  |