

A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	Icarus Tandem 365
	Typ záložního padáku:	WP 370
	Typ nosného postroje s obalem:	Sigma tandem
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Vigil
C	Majitel padáku:	Skycentrum
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	50+
	Počet seskoků celkem:	5000+
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	2.4.2018
	Čas (místní):	14:22
F	Místo posledního vzletu:	LKPM
	Doskoková plocha:	LKPM
H	Počet usmrčených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	2
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Seskok tandem s pasažérem FL150. Po otevření HP utahující se závity s nemožností rozmotat. Tandempilot provedl odhoz a použil ZP. Důvod vzniku závětů nezjištěn.
J	Popis a rozsah poškození:	NIL
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	