

A	Rozpoznávací značka:	I
B	Typ hlavního padáku:	PF-282
	Typ záložního padáku:	WP-210
	Typ nosného postroje s obalem:	OP-087/PS-034U
	Typ zabezpečovacího přístroje:	MarS AAD-M2
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Kategorie:	D (H)
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	51
	Počet seskoků celkem:	588
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	0
E	Datum události:	23.7.2017
	Čas (místní):	16,15hod.
F	Místo posledního vzletu:	Letiště Strunkovice nad Blanicí
	Doskoková plocha:	Letiště Strunkovice nad Blanicí
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	<p>Parašutista po opuštění letounu AN-2 nad VPD letiště Strunkovice nad Blanicí a po dodržení stanovené pracovní doby volného pádu chtěl otevřít obalový dílec hlavního padáku pomocí výtažného padáku vypouštěného z ruky. Po vypuštění výtažného padáku nenásledoval standardní průběh otevření hlavního padáku a parašutista ani necítil "tah" výtažného padáku, proto se zcela správně rozhodl provést odhoz hlavního padáku a otevřel v bezpečné výšce záložní padák. po uvolnění obalového dílce HP způsobeném otevřením ZP, došlo k jeho otevření a k vypadnutí kontejneru hlavního padáku s uloženým Hlavním padákem. Další část seskoku proběhla bez závad a parašutista přistál ke kontejneru záložního padáku s pružinovým výtažným padákem přibližně 500m severovýchodně od vztažného bodu letiště. Odhozený hlavní padák PF-282 byl po delším hledání nalezen v obilném poli sousedícím s letištní plochou. Při ohledání padáku byl zjištěn uzel na výtažném padáku. Ke vzniku tohoto uzlu došlo s nejvyšší pravděpodobností nesprávním postupem při odhození výtažného padáku. Parašutista podle jeho tvrzení "podržel" výtažný padák v dlani, než dosáhl požadované výšky otevření a teprve pak výtažný padák uvolnil. Tímto způsobem pak zřejmě došlo k uvolnění spojovací lemovky výtažného padáku a následnému "zauzlování" vrchlíku výtažného padáku, jehož správná funkce tím byla znemožněna. S účastníky parašutistického provozu byl proveden rozboru incidentu.</p>
J	Popis a rozsah poškození:	V průběhu seskoku nedošlo k poškození jak padáku, tak ani majetku dalších osob.