

A	Rozpoznávací značka:	LN
B	Typ hlavního padáku:	OVP - 68
	Typ záložního padáku:	ZVP - 80
	Typ nosného postroje s obalem:	
	Typ zabezpečovacího přístroje:	
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	Ž
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	2
	Počet seskoků celkem:	2
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	31.5.2019
	Čas (místní):	17:45
F	Místo posledního vzletu:	LKHV
	Doskoková plocha:	letišťe
H	Počet usmrčených:	0
	Počet těžce raněných:	1
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	0
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Parašutistka na kulatém padáku před přistáním začala kopat nohama a při dopadu na asfaltovou plochu si zlomila holenní kost. Záchranka ji odvezla na ošetření do nemocnice.
J	Popis a rozsah poškození:	
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	