

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| Čas odeslání | 27. 6. 2014 - 10:06:32                  |   |
|              | Jméno oznamovatele                      |   |
|              | E-mail adresa:                          |   |
|              | Telefon                                 |   |
| A            | Rozpoznávací značka:                    | LN  |
| B            | Typ hlavního padáku:                    | Foil F 282  |
|              | Typ záložního padáku:                   | PZS 92  |
|              | Typ nosného postroje s obalem:          | MarS OP-093/01 C, PS034S  |
|              | Typ zabezpečovacího přístroje:          | NIL   |
| C            | Majitel padáku:                         |   |
| D            | Jméno parašutisty:                      |   |
|              | - Národnost:                            |   |
|              | - Kategorie:                            | D   |
|              | Počet seskoků za poslední 3 měsíce:     | 22  |
|              | Počet seskoků celkem:                   | 3786  |
|              | Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B): |   |
|              | Jméno tandemového pasažéra:             |   |
|              | - Národnost:                            |   |
| E            | Datum události:                         | 21.6.2014   |
|              | Čas (místní):                           | 11:10   |
| F            | Místo posledního vzletu:                |   |
|              | Doskoková plocha:                       |   |
| H            | Počet usmrcených:                       | 0   |
|              | Počet těžce raněných:                   | 1   |
|              | Počet lehce zraněných:                  | 0   |
|              | Bez zranění:                            | 0   |
| I            | Popis události:                         | Parašutista v průběhu 2.kola soutěže (přesnost přistání) dopadl tvrdě mimo dopadovou matraci a byl převezen do FN s podezřením na výron, pohmoždění kotníku. Dle podané zprávy z 27.6.2014 došlo ve skutečnosti ke zlomení patní kosti. |
| J            | Popis a rozsah poškození:               |   |
| K            | Řídící seskoků (jméno, kontakt):        |   |

L

Další osoby, které mohou  
podat k události informace  
(jméno, kontakt):