

<b>položka</b>	<b>hodnota</b>
rozpoznavaci_znacka	ACCID
B_vyrobce	Paraschute de France
model	Prima 230
poznavaci_znacka	
vyrobni_cislo_letadla	
C_jmeno_vlastnika	
jmeno_provozovatele	
jmeno_najemce	
D_jmeno_velitele_letadla	
narodnost_clenu_posadky	
narodnost_cestujicich	
E_datum_udalosti	21.8.2011
cas_mistni_nebo_UTC	
F_letiste_posledniho_vzletu	
letiste_planovaneho_pristani	
G_poloha_letadla_k_zemepisnemu_mistu	
zemepisne_souradnice	
H_pocet_clenu_posadky_a_cestujicich	1

z_toho_usmrccnych	0
z_toho_tezce_zranenych	1
pocet_usmrccnych_a_tezce_zranenych_mimo_letadlo	0
I_popis_a_rozsah_poskozeni	zlomenina kotniku
J_charakteristika_mista_udalosti_popis_pristupu	
K_pritomnost_a_popis_nebezpecneho_nakladu	
kratky_popis_udalosti	Prasutiska pri pristani, zrejme vlivem nerovnosti terenu spatne doslapla a doslo ke zlomenine kotniku
hlaseni_podava	
rok	2011