

| | | |
|---|--|---|
| A | Rozpoznávací značka: | LN |
| B | Typ hlavního padáku: | Ikarus 189 |
| | Typ záložního padáku: | PD 160 R |
| | Typ nosného postroje s obalem: | Vector |
| | Typ zabezpečovacího přístroje: | Cypres |
| C | Majitel padáku: | |
| D | Jméno parašutisty: | |
| | - Národnost: | |
| | - Kategorie: | D |
| | Počet seskoků za poslední 3 měsíce: | 30 |
| | Počet seskoků celkem: | 405 |
| | Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B): | |
| | Jméno tandemového pasažéra: | |
| | - Národnost: | |
| E | Datum události: | 6.8.17 |
| | Čas (místní): | 11:45 |
| F | Místo posledního vzletu: | LKKT |
| | Doskoková plocha: | LKKT |
| H | Počet usmrčených: | |
| | Počet těžce raněných: | 1 |
| | Počet lehce zraněných: | |
| | Bez zranění: | |
| I | Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz): | parašutista přistál neobvykle tvrdě a v kotrmelcích zůstal ležet na doskokové ploše když jsme k němu dorazily byl při vědomí a bylo zřetelné že krvácí z paže podle jeho výkladu při otevření mu šnůry padáku zachytily za ruku a zlomily mu paži, proto nemohl řídit oběma rukama. |
| J | Popis a rozsah poškození: | otevřená zlomenina pravé paže. po celou dobu byl při vědomí a komunikoval prvotní ošetření provedli přítomní parašutisté, dále ošetřen záchranou službou Klatovy a vrtulníkem dopraven do nemocnice v Plzni |