

Rozpoznávací značka:	VI
Typ hlavního padáku:	MarS M-291
Typ záložního padáku:	MarS WP 210
Typ nosného postroje s obalem:	MarS OP-093/01, CM PS-034S
Typ zabezpečovacího přístroje:	Vigil II
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	Žák ZV
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	1
Počet seskoků celkem:	1
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	---
- Národnost:	ČR
Datum události:	18. 8. 2018
Čas (místní):	13:20 (11:20 UTC)
Místo posledního vzletu:	LKFR
Doskoková plocha:	LKFR
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	1
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	<p>Studentka základního výcviku (výskok "na vojáčka" proti směru letu letounu s otevřením "na lano") začala okamžitě po otevření padáku rotovat doleva. Padák byl (při pohledu z letounu) stažen v prostřední části levé strany vrchlíku směrem dolů. Náběžná hrana nebyla deformována. Studentka na pokyn instruktora pomocí vysílačky provedla odhoz hlavního padáku, záložní padák byl otevřen pomocí RSL. Po přistání sama přiznala, že neprovedla kontrolu hlavního padáku po otevření a ani si nevšimla, že je v rotaci. Reagovala až na pokyny ve vysílačce. Při přistání si lehce narazila levé koleno. Odvoz na pohotovost odmítla, po hodině v klidu odešla po svých bez výrazného kulhání. Se studentkou budeme dále v kontaktu. Hlavní padák nejvíe známky poškození.</p>