

Rozpoznávací značka:	I
Typ hlavního padáku:	WINX 135
Typ záložního padáku:	PD OPTIMA
Typ nosného postroje s obalem:	JAVELIN
Typ zabezpečovacího přístroje:	CYPRES 2
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	D
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	150
Počet seskoků celkem:	1200
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	12.7.2018
Čas (místní):	10:49
Místo posledního vzletu:	LKPJ
Doskoková plocha:	LKPJ
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	1
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Seskok v létací kombinéze (wingsuit). Při otevření HP došlo k závitům na šňůrách HP. Následně proveden odhoz HP a otevření ZP. Přistání bezpečně mimo letiště do blízkosti odhozeného padáku. Ten však pravděpodobně dopadl do vzrostlého porostu kukuřičného pole.
Popis a rozsah poškození:	ztráta vrchlíku hlavního padáku a freebagu ZP