

A	Rozpoznávací značka:	LN
B	Typ hlavního padáku:	MARS M 330
	Typ záložního padáku:	WITTI plus 210
	Typ nosného postroje s obalem:	Mars
	Typ zabezpečovacího přístroje:	M 2
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	Ž
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	0
	Počet seskoků celkem:	0
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	0
	- Národnost:	0
E	Datum události:	1.6.2019
	Čas (místní):	09.20
F	Místo posledního vzletu:	Jičín
	Doskoková plocha:	Jičín
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Cvičenec ZV po standardním výskoku z letounu L-60 zřejmě při otvírání hlavního padáku výtažným lanem rukou povytáhl uvolňovač odhozu, čímž došlo k odpojení jedné strany hlavního padáku. Klesání na polovině padáku bylo stabilní, bez velkých výkyvů, v ploché, středně rychlé rotaci. Po pokynu vysílačkou provedl zhruba ve výšce 900 metrů odhoz s následným automatickým otevřením záložního padáku. Po té přistál bezpečně na doskokové ploše. Byl proveden rozbor události z účastníky provozu a poučení cvičenců ZV jak a kde mít ruce při výskoku. Výška vysazení 1200 metrů nad terénem, první praktický seskok. Po poučení a nácvičku výskoku provedl bezpečně druhý seskok.
J	Popis a rozsah poškození:	bez poškození, materiál dohledán
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	