

A	Rozpoznávací značka:	I
B	Typ hlavního padáku:	Pilot 230
	Typ záložního padáku:	WP-175
	Typ nosného postroje s obalem:	OP-087
	Typ zabezpečovacího přístroje:	m2
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	48
	Počet seskoků celkem:	4050
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	0
	Jméno tandemového pasažéra:	0
	- Národnost:	0
E	Datum události:	26.5.2019
	Čas (místní):	14:10
F	Místo posledního vzletu:	LK Jihlava
	Doskoková plocha:	LK Jihlava
H	Počet usmrčených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	bez zranění
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Při výskoku došlo k trhnutí a přetočení, které jsem vyhodnotil jako otevření a zachycení padáku za letoun, které jsem řešil vytažením uvolňovače odhozu a následným otevřením záložního padáku, otevření a přistání bez závad a bez zranění. Následně bylo zjištěno, že po vysazení žáka s padákem zabaleným na upoutaný kontejner a vtažení výtažného lana do letounu, došlo při výskoku k zachycení výtažného lana s kontejnerem za nohu a tělo, a následnému nestandardnímu výskoku.
J	Popis a rozsah poškození:	žádné
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	