

A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	XF 105
	Typ záložního padáku:	Whitty plus 120
	Typ nosného postroje s obalem:	Realx
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Cypres 2
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	150
	Počet seskoků celkem:	5300
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	8.6.2019
	Čas (místní):	14:40
F	Místo posledního vzletu:	LKMO
	Doskoková plocha:	LKMO
H	Počet usmrčených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	Ano
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Po otevření hlavního padáku došlo k cca 5 závitům. Padák v rotaci, proveden odhoz a otevření padáku záložního. Přistání na DDP LKMO
J	Popis a rozsah poškození:	Bez poškození. Nenalezen freeback...
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	