

A	Rozpoznávací značka:	I
B	Typ hlavního padáku:	Icarus 365
	Typ záložního padáku:	Vector 360
	Typ nosného postroje s obalem:	Sigma
	Typ zabezpečovacího přístroje:	M2
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D, H-T
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	30+
	Počet seskoků celkem:	7700
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	9.4.2019
	Čas (místní):	13:35
F	Místo posledního vzletu:	LKMO
	Doskoková plocha:	LKMO
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	Ano
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Pon otv. hl. padáku došlo k vytvoření cca 4 závitů na nosných šnůrách. Nešli rozkopat. Proveden odhoz hl. padáku a otv zal. padáku. Přistání na DDP LKMO.
J	Popis a rozsah poškození:	Bez poškození. Vše nalezeno.
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	