

A	Rozpoznávací značka:	I
B	Typ hlavního padáku:	XF-15 105ft
	Typ záložního padáku:	PD Optimum 143
	Typ nosného postroje s obalem:	Javelin
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Cypres Expert
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	CZ
	- Kategorie:	C
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	500+
	Počet seskoků celkem:	100+
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	24.7.2019
	Čas (místní):	12:15
F	Místo posledního vzletu:	11:50
	Doskoková plocha:	LKPJ
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Po aktivaci padáku došlo k vytvoření většího počtu závitů na šňůrách, padák postupně přecházel do jednostranné rotace. Parašutista provedl odhoz hlavního a aktivaci záložního padáku. Všechny součástky byly nalezeny kousek za doskokovou plochou. Událost je bez zranění, bez škody na majetku a jiné újmy.
J	Popis a rozsah poškození:	0
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	