

Rozpoznávací značka:	I
Typ hlavního padáku:	
Typ záložního padáku:	
Typ nosného postroje s obalem:	
Typ zabezpečovacího přístroje:	
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	
Počet seskoků celkem:	
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	26.7.2019
Čas (místní):	17.01
Místo posledního vzletu:	
Doskoková plocha:	
Počet usmrčených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	0
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	V průběhu řádně aktivovaného prostoru pro Paraprovoz na letišti Prostějov se bez rádiové domluvy dostal do prostoru LKPJ větroň. Průlet proběhl ve směru dráhy 120, výšku jsme nebyli v danou chvíli schopni odhadnout. Na pokus o spojení nebyla žádná odezva, v době jeho přítomnosti již klesali po výsadku na padácích všichni parašutisté. Z pohledu řídicího seskoků je tato situace vnímána jako ohrožení bezpečnosti, z toho důvodu je vyplněno toto hlášení.
Popis a rozsah poškození:	0