

A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	MC kruhový
	Typ záložního padáku:	ZVP 80
	Typ nosného postroje s obalem:	
	Typ zabezpečovacího přístroje:	
C	Majitel padáku:	Skycentrum s.r.o.
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	ČR
	- Kategorie:	Ž
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	1
	Počet seskoků celkem:	1
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	5.9.2020
	Čas (místní):	9:45
F	Místo posledního vzletu:	LKHV
	Doskoková plocha:	LKHV
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	1
	Bez zranění:	0
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Parašutista prováděl svůj první seskok. Seskok probíhal z výšky 600 nad terénem. Při přistání parašutista nesprávně provedl parakotoul, přičemž si přivodil zlomeninu několika zánártních kůstek. Po provedení první pomoci na ploše letiště byl následně převezen do nemocnice k dalšímu ošetření
J	Popis a rozsah poškození:	Zlomenina zánártních kůstek. Materiál bez poškození.