

A	Rozpoznávací značka:	I
B	Typ hlavního padáku:	M 291 v.č.0528/08
	Typ záložního padáku:	PZS-92 0703/08
	Typ nosného postroje s obalem:	OP-093/01V, PS-034S
	Typ zabezpečovacího přístroje:	VIGIL
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	C
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	12
	Počet seskoků celkem:	221
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	4.10.2020
	Čas (místní):	17,30
F	Místo posledního vzletu:	LKJH
	Doskoková plocha:	LKJH
H	Počet usmrčených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	při otevření ve výšce 800m došlo k seškrčení levé strany a nesjetí brzdícího plátna. Parašutista se snažil do výšky 500m nad terénem závadu vyřešit, pak padák odhodil a otevřel záložní padák na kterém bezpečně přistál vedle letiště na poli.
J	Popis a rozsah poškození:	poškození žádné
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	