

A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	Hop 260
	Typ záložního padáku:	PZS 92
	Typ nosného postroje s obalem:	PS-034/OP 093/01
	Typ zabezpečovacího přístroje:	M2
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	Ž
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	8
	Počet seskoků celkem:	8
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	19.9.2020
	Čas (místní):	9:20
F	Místo posledního vzletu:	LKKA
	Doskoková plocha:	LKKA
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Žák po otevření padáku zjistil jednu šňůru přes vrchlík, snažil se odstranit stažením řídicích prvků a poté zatáčkou doprava. Závadu se nepodařilo odstranit a žák se rozhodl pro odhoz. Odhoz hlavního padáku a otevření záložního padáku proběhlo bez problémů. Přistání na poli vedle letiště.
J	Popis a rozsah poškození:	Bez poškození
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	