

| | | |
|---|--|--|
| A | Rozpoznávací značka: | VI |
| B | Typ hlavního padáku: | PD 240 |
| | Typ záložního padáku: | PD OPTIMA 240 |
| | Typ nosného postroje s obalem: | Vector |
| | Typ zabezpečovacího přístroje: | CYPRES2 |
| C | Majitel padáku: | |
| D | Jméno parašutisty: | |
| | - Národnost: | |
| | - Kategorie: | B |
| | Počet seskoků za poslední 3 měsíce: | 14 |
| | Počet seskoků celkem: | 74 |
| | Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B): | |
| | Jméno tandemového pasažéra: | |
| | - Národnost: | |
| E | Datum události: | 13,9,2020 |
| | Čas (místní): | 15 20 |
| F | Místo posledního vzletu: | LKPJ |
| | Doskoková plocha: | LKPJ |
| H | Počet usmrcených: | 0 |
| | Počet těžce raněných: | 0 |
| | Počet lehce zraněných: | 0 |
| | Bez zranění: | 1 |
| I | Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz): | Paršutista po otevření hlavního padáku zjistil ,že má šňuru přes vrchlik.Provedl odhoz hlavního padáku a ovření záložního padáku,na kterém bezpečně přistal na plochu letiště. |
| J | Popis a rozsah poškození: | žadné |
| K | Řídící seskoků (jméno, kontakt): | |
| L | Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt): | |