

A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	Falcon F265
	Typ záložního padáku:	PD PR 235
	Typ nosného postroje s obalem:	Mars
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Vigil
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	Ž
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	6
	Počet seskoků celkem:	21
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	5.7.2020
	Čas (místní):	11:48
F	Místo posledního vzletu:	LKPJ
	Doskoková plocha:	Jump Tandem
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	<p>Po ukončení práce za stabilního VP v předem dohodnuté výšce po odklouzání studenta od instruktora došlo k rotaci a zvýšení stresové zátěže studenta. Tento student přeslechl signál akustického výškoměru. Poté ztratil přehled o výšce v dané chvíli a pokračoval ve volném pádu. Aktivoval hlavní padák, ale vzhledem k výšce a nastavení AAD v režimu Student, došlo krátce po otevření hlavního padáku také k aktivaci záložního padáku přeseknutím zavíracího očka. Student krátce pokračoval v letu na obou funkčních padácích v konfiguraci vedle sebe a ve vhodnou chvíli provedl bezpečný odhoz hlavního padáku. Poté po orientaci v prostoru stále stihl vytvořit vhodný rozpočet přistání, nasměroval se pro přistání proti větru a v prostoru letiště bezpečně přistál. V průběhu tohoto seskoku nedošlo ke škodě na majetku, nebyla způsobena újma na zdraví, a to ani studentovi ani třetím osobám.</p>
J	Popis a rozsah poškození:	neg