

A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	HOP 260
	Typ záložního padáku:	PZS 92
	Typ nosného postroje s obalem:	Mars student
	Typ zabezpečovacího přístroje:	VIGIL
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	Ž
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	5
	Počet seskoků celkem:	40
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	31.3.2021
	Čas (místní):	16.15
F	Místo posledního vzletu:	LKST
	Doskoková plocha:	LKST
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Seskok z 1200 m, přetažení doby volného pádu o šest vteřin - špatné nahmátnutí uvolňovače hlavního padáku. Po otevření HP a jeho uschopnění se aktivoval přístrojem Vigil ZP. Odhoz HP proveden při úplném naplnění ZP. Přistání na mýtinu cca 200 m od letištní plochy bez zranění .
J	Popis a rozsah poškození:	0
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

A	Rozpoznávací značka:	I
B	Typ hlavního padáku:	M 291
	Typ záložního padáku:	WP 210
	Typ nosného postroje s obalem:	
	Typ zabezpečovacího přístroje:	VIGIL
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	Ž
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	0
	Počet seskoků celkem:	20
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	/
	- Národnost:	/
E	Datum události:	8.5.2021
	Čas (místní):	12:30
F	Místo posledního vzletu:	letišťe Zábřeh (Slezský aeroklub Zábřeh)
	Doskoková plocha:	letišťe Zábřeh (Slezský aeroklub Zábřeh)
H	Počet usmrcených:	/
	Počet těžce raněných:	/
	Počet lehce zraněných:	/
	Bez zranění:	1
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Parašutista kat. Ž při přistání špatně vyhodnotil situaci a místo pro přistání, nevyhnul se překážce a přistál do stromového porostu (křoví). Ke zranění nedošlo. S parašutistou provedl vedoucí výcvikového střediska SAZ pohovor a rozbor události, parašutista byl poučen a další seskoky provedl bezpečně.
J	Popis a rozsah poškození:	bez poškození, bez zranění
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

A	Registration mark:	VI
B	Type of main parachute:	crossfire 2 139
	Type of backup parachute:	wp 150
	Type of carrying harness with packing:	real-x op-103c
	Type of safety device:	cypres 2
C	Parachute's owner:	
D	Skydiver's name:	
	- Nationality:	
	- Category:	c
	Number of jumps (last 3 months):	15
	Number of jumps (total):	403
	Instructor's name (cat. S, A, B only):	
	Tandem pasenger's name:	
	- Nationality:	
E	Event date:	9.5.2021
	Time (local):	10.30
F	Site of last takeoff:	LKKT
	Jump landing area:	LKKT
H	Number of fatalities:	0
	Number of seriously injuries:	0
	Number of minor injuries:	0
	No injuries:	0
I	Event description:	parasutista vyskocil a po dobe volneho padu otevre padak, diky zavitum a silne rotaci nemohl pokracovat, odhodil hlavni padak a otevre zalozni padak. Pristani nedaleko plochy letiste, parasutista vyzvednut a vsechny soucasti padaku nalezeny
J	Damage description and scope:	
K	Parachuting controller (name, contact):	

A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	Hop 260
	Typ záložního padáku:	V-210
	Typ nosného postroje s obalem:	Mars Real-X Student
	Typ zabezpečovacího přístroje:	M2 multi
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	Ž
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	1
	Počet seskoků celkem:	12
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	15.5.2021
	Čas (místní):	10:00
F	Místo posledního vzletu:	LKHS
	Doskoková plocha:	LKHS
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	0
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Student po pauze seskok s instruktorem ze 3000 m. Do výšky otvírání (1500 m) seskok dle plánu. Před otevřením, z důvodu špatné polohy těla (nepředsunutí levé ruky) zrychlující se rotace, nízké otevření HP, se současnou aktivací AAD a otevření ZP. Oba vrchlíky v postavení za sebou. Student provedl odhození HP a bezpečně přistál na ZP. Bez zranění.
J	Popis a rozsah poškození:	bez poškození
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

A	Rozpoznávací značka:	I
B	Typ hlavního padáku:	RAPTOR 150
	Typ záložního padáku:	OPTIMUM 143R
	Typ nosného postroje s obalem:	OP-103C, PS-055
	Typ zabezpečovacího přístroje:	M2
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	3
	Počet seskoků celkem:	788
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	29.5.2021
	Čas (místní):	17.20
F	Místo posledního vzletu:	letišť Prostějov
	Doskoková plocha:	letišť Prostějov
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Při otáčkách spuštění přístroje M2 a následné otevření záložního padáku. Konfigurace hlavního i záložního padáku byla za sebou a nedošlo k žádným komplikacím, proto se rozhodl neodhazovat hlavní padák. Přistání bezpečně na plochu letiště . Zjištěný důvod spuštění přístroje, byl chybně nastaven na Studentský modus.
J	Popis a rozsah poškození:	žádný
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	Navigator 240
	Typ záložního padáku:	Tempo 250
	Typ nosného postroje s obalem:	Mars
	Typ zabezpečovacího přístroje:	M2 student
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	Ž
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	0
	Počet seskoků celkem:	1
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	29.5.2021
	Čas (místní):	10:38
F	Místo posledního vzletu:	LKPM
	Doskoková plocha:	LKPM
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Seskok ZV 1500m AGL na upoutaný vak vrchlíku. Po otevření rotace, detekovala šnůru přes vrchlík. Provedla odhoz a použila ZP. Přistání BZ
J	Popis a rozsah poškození:	NIL
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	

A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	PD Navigator 260
	Typ záložního padáku:	Marts PZS 92
	Typ nosného postroje s obalem:	Mars OP-093/01 C, PS034S / 02972/15
	Typ zabezpečovacího přístroje:	VIGIL
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	Ž
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	0
	Počet seskoků celkem:	3
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	30.5.2021
	Čas (místní):	10:20
F	Místo posledního vzletu:	LKLN
	Doskoková plocha:	LKLN
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Parašutista základního kurzu provedl svůj třetí seskok z výšky 1200m AGL, systém otevření upoutaný kontejner vrchlíku. Po výskoku, během otevření hlavního padáku parašutista trhl či zachytil neúmyslně uvolňovač odhozu a částečně jej vytrhl, tím došlo k odhozu pouze jedné strany hlavního padáku. Parašutista se pokoušel najít uvolňovač odhozu, který byl povytažen a tedy se nenacházel na svém standartním místě. Ve výšce cca 400m parašutista nahmátl zmíněný uvolňovač, vytáhl jej zcela a odhodil komplet hlavního padáku, vzápětí otevřel záložní padák, přistál nezraněn na VPD letišti.
J	Popis a rozsah poškození:	NIL
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	PD Navigator 260
	Typ záložního padáku:	Marts PZS 92
	Typ nosného postroje s obalem:	OP-093/01 V, PS034S / 02931 / 14
	Typ zabezpečovacího přístroje:	m2 multi
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	Ž
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	8
	Počet seskoků celkem:	31
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	30.5.2021
	Čas (místní):	14:10
F	Místo posledního vzletu:	LKLN
	Doskoková plocha:	LKLN
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Parašutista provedl na plně otevřeném a funkčním padáku rychlou otáčku o 360° ve výšce cca 250m, režim nastavení zabezpečovacího přístroje STUDENT, došlo k aktivaci záložního padáku. Parašutista provedl odhoz hlavního padáku a přistál nezraněn na VPD letišti.
J	Popis a rozsah poškození:	NIL
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

Rozpoznávací značka:	I
Typ hlavního padáku:	FALCON 300
Typ záložního padáku:	PZS 92
Typ nosného postroje s obalem:	MARS
Typ zabezpečovacího přístroje:	EMPAD II
Majitel padáku:	FREE FALL
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	ž
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	1
Počet seskoků celkem:	1
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	5.6.2021
Čas (místní):	14:20
Místo posledního vzletu:	Kolín
Doskoková plocha:	Kolín
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	1
Bez zranění:	
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Při přistání na první seskok ZV provedl žák sám podrovnání padáku v cca 20m. Na povely dané vysílačkou reagoval pozdě, čímž ztratil možnost podrovnání padáku. Přistál s větší rychlostí a bez parakotoulu udělal kotmelec. Z plochy odešel sám. Na doporučení vyhledal sám lékařské vyšetření. Po jeho tel. oznámení má naražený pravý kotník a rameno. Kotník ošetřen zpevněním.
Popis a rozsah poškození:	Pravý kotník naražený-lékařem zpevněný. Pravé rameno naražené zpevněné
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	

A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	STORM 120
	Typ záložního padáku:	SMART 160
	Typ nosného postroje s obalem:	REAL X
	Typ zabezpečovacího přístroje:	NE
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	15
	Počet seskoků celkem:	1460
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	5,6,2021
	Čas (místní):	14 40
F	Místo posledního vzletu:	LKPJ
	Doskoková plocha:	LKPJ
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Po otevření hlavního padáku nebylo možné odbrzdit levou řídicí šňůru. Paršutistka provedla odhoz a bezpečně přistála na záložním padáku na doskokovou plochu.
J	Popis a rozsah poškození:	
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	PD NA 300
	Typ záložního padáku:	PD PR 253
	Typ nosného postroje s obalem:	Mars OP 103
	Typ zabezpečovacího přístroje:	M2 EXPERT
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	15
	Počet seskoků celkem:	987
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	11.6.2021
	Čas (místní):	12.31
F	Místo posledního vzletu:	LKSK
	Doskoková plocha:	LKSK
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	Bez zranění
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Parašutista si při balení podvlékl výtažný padáček pod spodní chlopní, čímž při odhozu padáčku nedošlo k otevření obalového dílce a vznikl „stabilizační seskok“. Následně se parašutista rozhodl odhodit neodhoditelné a v zápětí se dostal do prudké pravé rotace, ve které nedokázal nahmátnout uvolňovač záložního padáku a následně došlo k aktivaci záchranného přístroje M2. Záložní padák se aktivoval v pořádku, parašutista přistál 200 m od letecké plochy do pole ukázkovým parakotoulem. Parašutista bez zranění, padáková technika dohledána bez poškození, škody třetí osobě nezpůsobeny.
J	Popis a rozsah poškození:	0
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	Hop-260
	Typ záložního padáku:	WP-220
	Typ nosného postroje s obalem:	Real-X Student
	Typ zabezpečovacího přístroje:	M2 multi
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	ž
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	10
	Počet seskoků celkem:	10
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	XY
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	19.6.2021
	Čas (místní):	10:00
F	Místo posledního vzletu:	LKJH
	Doskoková plocha:	LKJH
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Po otevření HP závada - šňůra přes vrchlík. Parašutista vyhodnotil závadu, provedl odhoz HP a otevřel ZP. Na ZP bezpečně přistál na letišti.
J	Popis a rozsah poškození:	0
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	

A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	ICARUS 360
	Typ záložního padáku:	VR - 360
	Typ nosného postroje s obalem:	Sigma
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Cypres 2
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	CR
	- Kategorie:	H-T
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	50+
	Počet seskoků celkem:	7100+
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	XY
	- Národnost:	
E	Datum události:	19.6.2021
	Čas (místní):	13:45
F	Místo posledního vzletu:	LKMO
	Doskoková plocha:	LKMO
H	Počet usmrčených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	Ano
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Po otevření ve stanovené výšce hlavního padáku došlo k závitům na nosných šnůrách. Po pokusu o rozmotání závitů, došlo k odhozu HP a následném otevření ZP. Bezpečné přistání na DDP v Mostě
J	Popis a rozsah poškození:	bez poškození
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	Sabre 150
	Typ záložního padáku:	PD 143
	Typ nosného postroje s obalem:	Jawelin
	Typ zabezpečovacího přístroje:	CYPRES2
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	5
	Počet seskoků celkem:	1724
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	19.6.2021
	Čas (místní):	14:10
F	Místo posledního vzletu:	LKPJ
	Doskoková plocha:	LKPJ
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Po otevření HP došlo k vytvoření závitů-Parašutista provedl odhoz a otevření ZP na kterém bezpečně přistál na LKPJ.
J	Popis a rozsah poškození:	žádné
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

Rozpoznávací značka:	VI
Typ hlavního padáku:	SENSEI 81
Typ záložního padáku:	SMART 99
Typ nosného postroje s obalem:	ICON
Typ zabezpečovacího přístroje:	CYPRES2
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	D
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	400
Počet seskoků celkem:	9500
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	25.6.2021
Čas (místní):	17 20
Místo posledního vzletu:	LKPJ
Doskoková plocha:	LKPJ
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	1
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Po otevření hlavního padáku zjištěny zavity. Parašutista provedl odhoz a otevření záložního padáku na kterém bezpečně přistál na doskokové ploše.
Popis a rozsah poškození:	žadné
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

A	Rozpoznávací značka:	I
B	Typ hlavního padáku:	M-291
	Typ záložního padáku:	Speed 250
	Typ nosného postroje s obalem:	OP-093/01 M, PS-034S
	Typ zabezpečovacího přístroje:	M2 Multi
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	ZV
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	0
	Počet seskoků celkem:	0
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	26.6.2021
	Čas (místní):	14:50
F	Místo posledního vzletu:	Olomouc
	Doskoková plocha:	Olomouc
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Při výskoku ZV do polohy "na vojáčka" se parašutista držel dlaněmi za rukávy, při nalívání vrchlíku vzduchem a plně natažených šňůrách došlo k uvolnění celého těla, a sklouznutí ruky z pravého rukávu na nosný postroj v místě odhozu hlavního padáku. Držením prsty o postroj zavadil o bovden odhozu hlavního padáku, kdy došlo k uvolnění jedné strany třikroužkového systému, následnému zborcení vrchlíku. Parašutista byl na rádiu s instruktorem ze země, dostal pokyn k odhozu. Odhoz provedl předepsaným a naučeným způsobem, na záložním padáku bezpečně přistál na doskokovou plochu bez zranění.
J	Popis a rozsah poškození:	Ztráta madla odhozu hlavního padáku
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	Icarus Tandem 365
	Typ záložního padáku:	VR360
	Typ nosného postroje s obalem:	Sigma Tandem
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Cypres Tandem
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	50+
	Počet seskoků celkem:	15000+
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	XY
	- Národnost:	
E	Datum události:	26.6.2021
	Čas (místní):	10:15
F	Místo posledního vzletu:	LKPM
	Doskoková plocha:	LKPM
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	2
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Seskok Tandem s pasažérem. Tdm pilot údajně nemohl otevřít HP ani jedním z uvolňovačů. Použil ZP a bez dalších problémů dokončil seskok. Při kontrole na zemi závada na uvolňovačích neshledána.
J	Popis a rozsah poškození:	NIL
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	

Rozpoznávací značka:	VI
Typ hlavního padáku:	Navigator 280
Typ záložního padáku:	WP210
Typ nosného postroje s obalem:	Mars
Typ zabezpečovacího přístroje:	M2 student
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	Ž
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	2
Počet seskoků celkem:	2
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	27.6.2021
Čas (místní):	11:28
Místo posledního vzletu:	LKPM
Doskoková plocha:	LKPM
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	1
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Seskok 1500m AGL na upoutaný vak vrchlíku. Po výskoku student odpočítal 3 vteřiny velmi rychle a nafukující-se vrchlík HP vyhodnotil jako závadu. Na základě toho provedl odhoz a použil ZP.
Popis a rozsah poškození:	NIL
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	

Rozpoznávací značka:	I
Typ hlavního padáku:	Spectra 120
Typ záložního padáku:	PD PR-126
Typ nosného postroje s obalem:	Atmosfer Gear
Typ zabezpečovacího přístroje:	CYPRES2
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	B
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	12
Počet seskoků celkem:	150
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	3.7.2021
Čas (místní):	12:21
Místo posledního vzletu:	LKCS
Doskoková plocha:	LKCS
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	1
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Po otevření závity za hlavou a prudká rotace doprava. Následně odhoz HP a otevření ZP bez komplikací.
Popis a rozsah poškození:	žadné
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

A	Rozpoznávací značka:	LN
B	Typ hlavního padáku:	PD 230
	Typ záložního padáku:	PD 219
	Typ nosného postroje s obalem:	Javelin
	Typ zabezpečovacího přístroje:	M-2
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	B
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	36
	Počet seskoků celkem:	118
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	-
	- Národnost:	-
E	Datum události:	3.7.2021.
	Čas (místní):	6.55.hod
F	Místo posledního vzletu:	Jičín
	Doskoková plocha:	Libáň
H	Počet usmrcených:	-
	Počet těžce raněných:	-
	Počet lehce zraněných:	-
	Bez zranění:	-
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Při otevření hlavního padáku v 1000m došlo k aktivaci přístroje a následně se otevřel záložní padák. Parašutista provedl odhoz hlavního padáku a bezpečně přistál na záložním padáku.
J	Popis a rozsah poškození:	
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	Heatwave 120
Typ záložního padáku:	Smart 120
Typ nosného postroje s obalem:	Mars
Typ zabezpečovacího přístroje:	Vigil 2
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	D
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	20
Počet seskoků celkem:	1320
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	10.7.
Čas (místní):	11.50
Místo posledního vzletu:	LKPM
Doskoková plocha:	LKPM
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	1
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Po otevření hl. padáku byly závitz, následně došlo k silné rotaci, hl. padák odhozený, záložní padák otevřený bez potíží.
Popis a rozsah poškození:	
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

A	Rozpoznávací značka:	I
B	Typ hlavního padáku:	XF15 77
	Typ záložního padáku:	Witty 130
	Typ nosného postroje s obalem:	Javeline
	Typ zabezpečovacího přístroje:	M2
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	90
	Počet seskoků celkem:	1470
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	11.7.2021
	Čas (místní):	11:30
F	Místo posledního vzletu:	LKPJ
	Doskoková plocha:	LKPJ
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	po otevření hlavního padáku závity a následná rotace, proveden odhoz
J	Popis a rozsah poškození:	bez poškození, materiál dohledán
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

Rozpoznávací značka:	I
Typ hlavního padáku:	Icarus Tandem 365
Typ záložního padáku:	VR360
Typ nosného postroje s obalem:	Sigma Tandem
Typ zabezpečovacího přístroje:	Cypres Tandem
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	D
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	60
Počet seskoků celkem:	1530
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	xy
- Národnost:	
Datum události:	11.07.2021
Čas (místní):	12.35
Místo posledního vzletu:	LKPM
Doskoková plocha:	LKPM
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	2
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Odhození hp po neurčených rotacích... následné otevření zp bez problémů a následné přistání..
Popis a rozsah poškození:	bez poškození
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

Registration mark:	I
Type of main parachute:	Falcon 265
Type of backup parachute:	Raven-Max 248
Type of carrying harness with packing:	Javelin
Type of safety device:	Vigil 2+
Parachute's owner:	
Skydiver's name:	
- Nationality:	
- Category:	Ž
Number of jumps (last 3 months):	8
Number of jumps (total):	39
Instructor's name (cat. S, A, B only):	
Tandem passenger's name:	-
- Nationality:	-
Event date:	20.7.2021
Time (local):	15:10
Site of last takeoff:	LKTB
Jump landing area:	LKCM
Number of fatalities:	0
Number of seriously injuries:	0
Number of minor injuries:	0
No injuries:	1
Event description:	Po výskoku zaujal parašutista polohu pro otevření padáku pomocí výtažného padáčku. Ze dveří letadla byl vidět výtažný padáček v úplavu instruktorem. Parašutista situaci popsal, že po vhození výtažného padáčku do proudu vzduchu se nic nedělo. Ohlédl se, uviděl za sebou výtažný padáček. Pokusil se lehce změnit polohu, což nevedlo k řešení, proto neprodleně přešel k nouzovému postupu - odhoz hlavního padáku a aktivace záložního padáku. Součástí padákového kompletu byly poté nalezeny, nedošlo ke škodě na majetku, ani újmě na zdraví.
Damage description and scope:	neg
Parachuting controller (name, contact):	

Registration mark:	VI
Type of main parachute:	peregrine 64
Type of backup parachute:	op 126
Type of carrying harness with packing:	mutant
Type of safety device:	cypress
Parachute's owner:	
Skydiver's name:	
- Nationality:	
- Category:	d
Number of jumps (last 3 months):	300
Number of jumps (total):	35000
Instructor's name (cat. S, A, B only):	
Tandem passenger's name:	
- Nationality:	
Event date:	21.7.2021
Time (local):	17.00
Site of last takeoff:	LKKT
Jump landing area:	LKKT
Number of fatalities:	0
Number of seriously injuries:	0
Number of minor injuries:	0
No injuries:	0
Event description:	po otevreni hlavniho padaku mel parasutista zavity a velice silnou rotaci, zahodil padak, otevrel zalozni a bezpecne pristal na plose letiste
Damage description and scope:	
Parachuting controller (name, contact):	

A	Registration mark:	VI
B	Type of main parachute:	velo comp 84
	Type of backup parachute:	pd 113
	Type of carrying harness with packing:	javelin rsk
	Type of safety device:	cypres 2 speed
C	Parachute´s owner:	
D	Skydiver´s name:	
	- Nationality:	
	- Category:	d
	Number of jumps (last 3 months):	49
	Number of jumps (total):	2440
	Instructor´s name (cat. S, A, B only):	
	Tandem pasenger´s name:	
	- Nationality:	
E	Event date:	22.7.2021
	Time (local):	11.00
F	Site of last takeoff:	LKKT
	Jump landing area:	LKKT
H	Number of fatalities:	0
	Number of seriously injuries:	0
	Number of minor injuries:	0
	No injuries:	0
I	Event description:	zavity po otevrehi glavniho padaku, parasutista zahodil glavni padak, otevrei zalozni a bezpecne pristal
J	Damage description and scope:	
K	Parachuting controller (name, contact):	
L	Other persons who can give relevant information (name, contact):	

Registration mark:	VI
Type of main parachute:	sabre 2 135
Type of backup parachute:	op 143
Type of carrying harness with packing:	vector 3
Type of safety device:	cypress
Parachute's owner:	
Skydiver's name:	
- Nationality:	
- Category:	d
Number of jumps (last 3 months):	30
Number of jumps (total):	2000
Instructor's name (cat. S, A, B only):	
Tandem pasenger's name:	
- Nationality:	
Event date:	24.7.2021
Time (local):	14.40
Site of last takeoff:	lkkt
Jump landing area:	lkkt
Number of fatalities:	0
Number of seriously injuries:	0
Number of minor injuries:	0
No injuries:	0
Event description:	zavity na snurach, parasutista odhodil hlavni vrchlik, aktivoval zalozni a pristal na letisti
Damage description and scope:	
Parachuting controller (name, contact):	

Rozpoznávací značka:	VI
Typ hlavního padáku:	FALCON 300
Typ záložního padáku:	PZS 92
Typ nosného postroje s obalem:	Mars
Typ zabezpečovacího přístroje:	M2
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	Ž
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	10
Počet seskoků celkem:	40
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	24.7.2021
Čas (místní):	14:55
Místo posledního vzletu:	Kolín
Doskoková plocha:	Kolín
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	é
Bez zranění:	ANO
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	PO volném pádu z 2200m nenahmátl trubkový lankový uvolňovač. Provedl otevření záložního padáku. Otevřen bez závad cca 900m. Přistání do pole.
Popis a rozsah poškození:	Bez poškození.
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	Navigator 240
Typ záložního padáku:	PD Reserve 240
Typ nosného postroje s obalem:	Vector Student
Typ zabezpečovacího přístroje:	Cyprtes 2 Student
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	Ž
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	4
Počet seskoků celkem:	4
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	24.7.2021
Čas (místní):	12:00
Místo posledního vzletu:	LKMO Most
Doskoková plocha:	LKMO Most
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	1
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Student při řízení padáku na doskokovou plochu neodhadl sílu větru a přistál mimo doskokovou plochu na stromy ve vzdálenosti cca 50 metrů. Protože zůstal ve výšce asi 4 metrů zavěšen na stromech , byl aktivován místní hasičský sbor. Nedošlo k žádnému zranění ani škodě na materiálu
Popis a rozsah poškození:	
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	

Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	Navigator 280
Typ záložního padáku:	WP210
Typ nosného postroje s obalem:	Mars
Typ zabezpečovacího přístroje:	M2 student
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	Ž
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	1
Počet seskoků celkem:	1
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	25.7.2021
Čas (místní):	10:15
Místo posledního vzletu:	LKPM
Doskoková plocha:	LKPM
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	1
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Po výskoku a otevření HP staticline následné závity a odhoz HP . Následné otevření ZP bez problému...
Popis a rozsah poškození:	žádné
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	

Rozpoznávací značka:	I
Typ hlavního padáku:	Navigator 280
Typ záložního padáku:	WP210
Typ nosného postroje s obalem:	Mars
Typ zabezpečovacího přístroje:	M2 student
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	česká
- Kategorie:	Z
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	0
Počet seskoků celkem:	0
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	25.7.2021
Čas (místní):	10.15
Místo posledního vzletu:	LKPM
Doskoková plocha:	LKPM
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	0
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Výskok na lano v pořádku, po otevření se padák neotevřel správně, prav. streamer. Otevření rezervz a přistání normální.
Popis a rozsah poškození:	
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

Registration mark:	VI
Type of main parachute:	evo magellan 125
Type of backup parachute:	wp 120
Type of carrying harness with packing:	icon 3
Type of safety device:	viil quatro
Parachute's owner:	
Skydiver's name:	
- Nationality:	
- Category:	d
Number of jumps (last 3 months):	35
Number of jumps (total):	667
Instructor's name (cat. S, A, B only):	
Tandem pasenger's name:	
- Nationality:	
Event date:	26.7.2021
Time (local):	15.45
Site of last takeoff:	lkkt
Jump landing area:	LKKT
Number of fatalities:	0
Number of seriously injuries:	0
Number of minor injuries:	0
No injuries:	0
Event description:	po otevrenej padaku silna rotace nereagujici na odbrzdeni, parasutista provedl nouzovy manevr odhozeni hlavniho vrchliku a otevrenej zalozniho a pristal na letisti
Damage description and scope:	
Parachuting controller (name, contact):	

A	Registration mark:	VI
B	Type of main parachute:	jpx 69
	Type of backup parachute:	op 106
	Type of carrying harness with packing:	vector 3
	Type of safety device:	cypress
C	Parachute's owner:	
D	Skydiver's name:	
	- Nationality:	
	- Category:	d
	Number of jumps (last 3 months):	30
	Number of jumps (total):	3000
	Instructor's name (cat. S, A, B only):	
	Tandem passenger's name:	
	- Nationality:	
E	Event date:	26.07.2021
	Time (local):	14.00
F	Site of last takeoff:	LKKT
	Jump landing area:	lkkt
H	Number of fatalities:	0
	Number of seriously injuries:	0
	Number of minor injuries:	0
	No injuries:	0
I	Event description:	zavity na snurach, parasutista odhodil hlavni padak a pristal na zaloznim na plose letiste
J	Damage description and scope:	
K	Parachuting controller (name, contact):	

Registration mark:	VI
Type of main parachute:	peregrine 75
Type of backup parachute:	witty plus 110
Type of carrying harness with packing:	real x
Type of safety device:	m2
Parachute's owner:	
Skydiver's name:	
- Nationality:	
- Category:	d
Number of jumps (last 3 months):	60
Number of jumps (total):	16600
Instructor's name (cat. S, A, B only):	
Tandem passenger's name:	
- Nationality:	
Event date:	28.7.2021
Time (local):	9.15
Site of last takeoff:	LKKT
Jump landing area:	LKKT
Number of fatalities:	0
Number of seriously injuries:	0
Number of minor injuries:	0
No injuries:	0
Event description:	zavity na snurach, parasutista odhodil hlavni vrchlik, aktivoval zalozni a pristal na letisti
Damage description and scope:	
Parachuting controller (name, contact):	

Registration mark:	VI
Type of main parachute:	velo comp 84
Type of backup parachute:	pd 113
Type of carrying harness with packing:	javelin rsk
Type of safety device:	cypres
Parachute's owner:	
Skydiver's name:	
- Nationality:	
- Category:	d
Number of jumps (last 3 months):	60
Number of jumps (total):	2450
Instructor's name (cat. S, A, B only):	
Tandem pasenger's name:	
- Nationality:	
Event date:	28.07.2021
Time (local):	15.25
Site of last takeoff:	LKKT
Jump landing area:	LKKT
Number of fatalities:	0
Number of seriously injuries:	0
Number of minor injuries:	0
No injuries:	0
Event description:	zavity na snurach, odhoz hlavniho padaku a pristani na zaloznim
Damage description and scope:	
Parachuting controller (name, contact):	

Registration mark:	VI
Type of main parachute:	Petra 64
Type of backup parachute:	Techno 128
Type of carrying harness with packing:	vector 3
Type of safety device:	cypres
Parachute's owner:	
Skydiver's name:	
- Nationality:	
- Category:	D
Number of jumps (last 3 months):	120
Number of jumps (total):	3100
Instructor's name (cat. S, A, B only):	
Tandem pasenger's name:	
- Nationality:	
Event date:	30.7.2021
Time (local):	9:45
Site of last takeoff:	LKKT
Jump landing area:	LKKT
Number of fatalities:	0
Number of seriously injuries:	0
Number of minor injuries:	0
No injuries:	0
Event description:	závity, parašutista správně odhodil hlavní padák, aktivoval záložní a přistál na ploše letiště
Damage description and scope:	
Parachuting controller (name, contact):	

Rozpoznávací značka:	VI
Typ hlavního padáku:	Hop-260
Typ záložního padáku:	WP-230
Typ nosného postroje s obalem:	Mars Real-X Student
Typ zabezpečovacího přístroje:	M2 multi
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	Ž
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	16
Počet seskoků celkem:	16
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	31.7.2021
Čas (místní):	11:30
Místo posledního vzletu:	LKJH
Doskoková plocha:	LKJH
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	1
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Student vyskočil z výšky 1500 m/ter, po 10 s volného pádu otevřel HP. Na HP závada - šnůra přes vrchlík. Parašutista odhodil HP a aktivoval ZP. Následně bezpečně přistál na ZP na letišti.
Popis a rozsah poškození:	bez poškození

Registration mark:	VI
Type of main parachute:	jfx 2 99
Type of backup parachute:	tempo 120
Type of carrying harness with packing:	javelin
Type of safety device:	cypres
Parachute's owner:	
Skydiver's name:	
- Nationality:	
- Category:	D
Number of jumps (last 3 months):	100
Number of jumps (total):	2300
Instructor's name (cat. S, A, B only):	
Tandem pasenger's name:	
- Nationality:	
Event date:	31.7.2021
Time (local):	12.10
Site of last takeoff:	LKKT
Jump landing area:	LKKT
Number of fatalities:	0
Number of seriously injuries:	0
Number of minor injuries:	0
No injuries:	0
Event description:	dle vlastních slov parašutisty si byl vědom vlastního špatného zabalení, správně provedl odhoz hlavního padáku, aktivoval záložní a přistál na ploše letiště
Damage description and scope:	

Registration mark:	VI
Type of main parachute:	xf - 15 97ft
Type of backup parachute:	witty 110 ft
Type of carrying harness with packing:	Mirage
Type of safety device:	m2
Parachute's owner:	
Skydiver's name:	
- Nationality:	
- Category:	D
Number of jumps (last 3 months):	20
Number of jumps (total):	2200
Instructor's name (cat. S, A, B only):	
Tandem passenger's name:	
- Nationality:	
Event date:	31.7.2021
Time (local):	8:50
Site of last takeoff:	LKKT
Jump landing area:	LKKT
Number of fatalities:	0
Number of seriously injuries:	0
Number of minor injuries:	0
No injuries:	0
Event description:	nerozmotatelné závity, parašutista správně odhodil hlavní padák, aktivoval záložní a přistál na ploše letiště
Damage description and scope:	
Parachuting controller (name, contact):	

Registration mark:	VI
Type of main parachute:	Leia 69
Type of backup parachute:	PDR - 113
Type of carrying harness with packing:	Mirage
Type of safety device:	cypres
Parachute's owner:	
Skydiver's name:	
- Nationality:	
- Category:	D
Number of jumps (last 3 months):	300
Number of jumps (total):	5300
Instructor's name (cat. S, A, B only):	
Tandem passenger's name:	
- Nationality:	
Event date:	31.7.2021
Time (local):	8:00
Site of last takeoff:	LKKT
Jump landing area:	LKKT
Number of fatalities:	0
Number of seriously injuries:	0
Number of minor injuries:	0
No injuries:	0
Event description:	Zamotání šňůry a volného konce, vedoucí k nekontrolovatelným otáčkám, parašutista správně provedl odhoz hlavního padáku, aktivoval záložní a přistál na ploše letiště
Damage description and scope:	
Parachuting controller (name, contact):	

Registration mark:	VI
Type of main parachute:	sf 149
Type of backup parachute:	pd 143
Type of carrying harness with packing:	javelin
Type of safety device:	m2
Parachute's owner:	
Skydiver's name:	
- Nationality:	
- Category:	D
Number of jumps (last 3 months):	150
Number of jumps (total):	700
Instructor's name (cat. S, A, B only):	
Tandem passenger's name:	
- Nationality:	
Event date:	2.8.2021
Time (local):	14:45
Site of last takeoff:	LKKT
Jump landing area:	LKKT
Number of fatalities:	0
Number of seriously injuries:	0
Number of minor injuries:	0
No injuries:	0
Event description:	line over, parašutista správně odhodil hlavní padák, aktivoval záložní a přistál na ploše letiště
Damage description and scope:	
Parachuting controller (name, contact):	

Rozpoznávací značka:	I
Typ hlavního padáku:	Hop-260 Multi
Typ záložního padáku:	PZS-92
Typ nosného postroje s obalem:	MarS OP-93 Student I
Typ zabezpečovacího přístroje:	M2AAD
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	Ž
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	2
Počet seskoků celkem:	5
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	0
- Národnost:	0
Datum události:	2.8.2021
Čas (místní):	18,45
Místo posledního vzletu:	LKSR
Doskoková plocha:	LKSR
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	0
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Při nácvičku výskoku do prsní polohy s nuceným otevřením HP došlo k vytvoření závitů na šňůrách HP s jejich vzájemným posunutím a následnou zrychlující se rotací hlavního padáku HOP-260 Multi. Cvičenec provedl odhoz HP, systémem AOZP byl automaticky otevřen záložní padák PZS-92. Parašutista přistál na severozápadním okraji VPD LKSR bez zranění.
Popis a rozsah poškození:	Žádné
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	

Registration mark:	VI
Type of main parachute:	electra 190
Type of backup parachute:	techno 190
Type of carrying harness with packing:	atom legend
Type of safety device:	vigil 2
Parachute's owner:	
Skydiver's name:	
- Nationality:	
- Category:	D
Number of jumps (last 3 months):	40
Number of jumps (total):	3000
Instructor's name (cat. S, A, B only):	
Tandem passenger's name:	
- Nationality:	
Event date:	3.8.2021
Time (local):	10:50
Site of last takeoff:	LKKT
Jump landing area:	LKKT
Number of fatalities:	0
Number of seriously injuries:	0
Number of minor injuries:	0
No injuries:	0
Event description:	Parašutista odhodil výtažný padáček, kontejner padáku zůstal zavřený. Parašutista provedl standardní záchranný manévr pravá levá a nezraněn přistál na ploše letiště.
Damage description and scope:	

Registration mark:	VI
Type of main parachute:	Pilot 150
Type of backup parachute:	Smart 150
Type of carrying harness with packing:	wings
Type of safety device:	Vigil 2
Parachute's owner:	
Skydiver's name:	
- Nationality:	
- Category:	D
Number of jumps (last 3 months):	70
Number of jumps (total):	5000
Instructor's name (cat. S, A, B only):	
Tandem passenger's name:	
- Nationality:	
Event date:	3.8.2021
Time (local):	16:10
Site of last takeoff:	LKKT
Jump landing area:	LKKT
Number of fatalities:	0
Number of seriously injuries:	0
Number of minor injuries:	0
No injuries:	0
Event description:	Závity na hlavním padáku. Parašutista správně provedl odhoz hlavního padáku, aktivoval záložní a bezpečně přistál na ploše letiště.
Damage description and scope:	
Parachuting controller (name, contact):	

Rozpoznávací značka:	I
Typ hlavního padáku:	Jojowings XF-115
Typ záložního padáku:	PD Optima 126
Typ nosného postroje s obalem:	Advance
Typ zabezpečovacího přístroje:	M2 AAD
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	D
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	15
Počet seskoků celkem:	3800+
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	0
Jméno tandemového pasažéra:	0
- Národnost:	0
Datum události:	3.8. 2021
Čas (místní):	16,45hod.
Místo posledního vzletu:	LKSR
Doskoková plocha:	LKSR
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	1
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Po otevření HP došlo k vytvoření závitů na šňůrách HP a s přechodem HP do spirály. Vzhledem k tomu, že se parašutistovi nepodařilo závit odstranit, provedl odhoz HP a otevřel ZP. Parašutista přistál cca 200m SV VPD k odhozenému HP bez zranění.
Popis a rozsah poškození:	Při seskoku nedošlo ke vzniku škody.
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	

Registration mark:	VI
Type of main parachute:	Scorpion 150
Type of backup parachute:	Speed 135
Type of carrying harness with packing:	javelin
Type of safety device:	cypres
Parachute's owner:	
Skydiver's name:	
- Nationality:	
- Category:	D
Number of jumps (last 3 months):	35
Number of jumps (total):	3121
Instructor's name (cat. S, A, B only):	
Tandem pasenger's name:	
- Nationality:	
Event date:	4.8.2021
Time (local):	13:20
Site of last takeoff:	LKKT
Jump landing area:	LKKT
Number of fatalities:	0
Number of seriously injuries:	0
Number of minor injuries:	0
No injuries:	0
Event description:	Parašutistka měla po otevření hlavního padáku závity. Správně odhodila hlavní padák, aktivovala záložní a bezpečně přistála na ploše letiště.
Damage description and scope:	
Parachuting controller (name, contact):	

Registration mark:	VI
Type of main parachute:	Nitro 120
Type of backup parachute:	speed 2000 135
Type of carrying harness with packing:	atom legend
Type of safety device:	cypres
Parachute's owner:	
Skydiver's name:	
- Nationality:	
- Category:	D
Number of jumps (last 3 months):	71
Number of jumps (total):	420
Instructor's name (cat. S, A, B only):	
Tandem passenger's name:	
- Nationality:	
Event date:	7.8.2021
Time (local):	12:45
Site of last takeoff:	LKKT
Jump landing area:	LKKT
Number of fatalities:	0
Number of seriously injuries:	0
Number of minor injuries:	0
No injuries:	0
Event description:	Otevírání bylo delší než obvykle, padák se otevřel ale podivně a křivě. Tendence k otáčkám a rychlému sestupu, následoval odhoz hlavního padáku a otevření záložního. Parašutistka bezpečně přistála na ploše letiště.
Damage description and scope:	
Parachuting controller (name, contact):	

Registration mark:	VI
Type of main parachute:	Pilot 188
Type of backup parachute:	Smart 175
Type of carrying harness with packing:	sife rt
Type of safety device:	cypres
Parachute's owner:	
Skydiver's name:	
- Nationality:	
- Category:	D
Number of jumps (last 3 months):	7
Number of jumps (total):	42
Instructor's name (cat. S, A, B only):	
Tandem pasenger's name:	
- Nationality:	
Event date:	7.8.2021
Time (local):	12:40
Site of last takeoff:	lkkt
Jump landing area:	lkkt
Number of fatalities:	0
Number of seriously injuries:	0
Number of minor injuries:	0
No injuries:	0
Event description:	Přetrhla se řídicí šňůra. Následoval odhoz hlavního padáku, aktivace záložního. Parašutistka bezpečně přistála na ploše letiště.
Damage description and scope:	
Parachuting controller (name, contact):	

Registration mark:	VI
Type of main parachute:	crossfire 129
Type of backup parachute:	optimum 119
Type of carrying harness with packing:	javelin
Type of safety device:	cypres
Parachute's owner:	
Skydiver's name:	
- Nationality:	
- Category:	D
Number of jumps (last 3 months):	80
Number of jumps (total):	930
Instructor's name (cat. S, A, B only):	
Tandem pasenger's name:	
- Nationality:	
Event date:	7.8.2021
Time (local):	15:30
Site of last takeoff:	LKKT
Jump landing area:	LKKT
Number of fatalities:	0
Number of seriously injuries:	0
Number of minor injuries:	0
No injuries:	0
Event description:	Závity na padáku. Správně provedl odhoz hlavního padáku, aktivoval záložní a bezpečně přistál na ploše letiště.
Damage description and scope:	
Parachuting controller (name, contact):	

Registration mark:	VI
Type of main parachute:	Petra 64
Type of backup parachute:	PDR - 113
Type of carrying harness with packing:	upt
Type of safety device:	cypres
Parachute's owner:	
Skydiver's name:	
- Nationality:	
- Category:	D
Number of jumps (last 3 months):	350
Number of jumps (total):	9000
Instructor's name (cat. S, A, B only):	
Tandem passenger's name:	
- Nationality:	
Event date:	14.8.2021
Time (local):	13:50
Site of last takeoff:	LKKT
Jump landing area:	LKKT
Number of fatalities:	0
Number of seriously injuries:	0
Number of minor injuries:	0
No injuries:	0
Event description:	Parašutista udává nspecifikované smotání slideru a šňůr. Správně provedl odhoz hlavního padáku, aktivoval záložní a bezpečně přistál na ploše letiště.
Damage description and scope:	
Parachuting controller (name, contact):	

Rozpoznávací značka:	VI
Typ hlavního padáku:	Hop 260 Multi
Typ záložního padáku:	PZS-92
Typ nosného postroje s obalem:	OP-093/01, PS-034 S
Typ zabezpečovacího přístroje:	Vigil Quatro
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	Ž
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	0
Počet seskoků celkem:	2
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	14.8.2021
Čas (místní):	14:15
Místo posledního vzletu:	LKPI
Doskoková plocha:	LKPI
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	1
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Studentovi ZV se při druhém seskoku během otevírání HP dostala šňůra přes vrchlík s následnou rotací doleva. Student provedl odhoz HP a přistál na poli cca 20m od letištní plochy.
Popis a rozsah poškození:	Bez poškození
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	

Rozpoznávací značka:	I
Typ hlavního padáku:	ICARUS XFIRE-124
Typ záložního padáku:	WITTY PLUS 130
Typ nosného postroje s obalem:	SUNPATH JAVELIN LEGEND
Typ zabezpečovacího přístroje:	M2
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	D
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	60
Počet seskoků celkem:	1700
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	nil
Jméno tandemového pasažéra:	nil
- Národnost:	nil
Datum události:	14.8.2021
Čas (místní):	17:10
Místo posledního vzletu:	Šumperk
Doskoková plocha:	Šumperk
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	1
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Seskok (ten den již šestý) byl proveden z letounu AN2 z výšky 1100 metrů nad terénem. Vyskakoval jsem jako druhý cca 6-7 vteřin za prvním. Výškok k ocasu letounu (tzv ocasák) a otevření padáku cca 3-4 vteřiny po opuštění letounu. V průběhu otvírání, slider ještě téměř nahoře měl vrchlík nesymetrický tvar a začal rotovat a tvořit závit na linesetu. Následně přešel vrchlík do silné rotace kdy jsem se nacházel v poloze na zádech. Bylo mě hned jasné že toto se rozkopat, opravit nedá. Proved jsem odhoz a otevření ZP. Plně funkčním ZP jsem měl v 750m nad terénem. Následně jsem bez jakýchkoli problémů přistál na plochu letiště Šumperk.
Popis a rozsah poškození:	Nedošlo k žádnému poškození nebo ztrátě techniky

Registration mark:	VI
Type of main parachute:	solo 230
Type of backup parachute:	smart 220
Type of carrying harness with packing:	sife
Type of safety device:	cypres
Parachute's owner:	
Skydiver's name:	
- Nationality:	
- Category:	A uspa
Number of jumps (last 3 months):	35
Number of jumps (total):	35
Instructor's name (cat. S, A, B only):	
Tandem pasenger's name:	
- Nationality:	
Event date:	15.8.2021
Time (local):	16:30
Site of last takeoff:	LKKT
Jump landing area:	LKKT
Number of fatalities:	0
Number of seriously injuries:	0
Number of minor injuries:	0
No injuries:	0
Event description:	parasutistka v minulych dnoch slozila uspesne zkousku baleni a pri tomto odhozu po jiz uspesne slozene zkousce udava, ze mela po otevreteni padaku snuru pres vrchlik. Provedla tedy odhoz, otevrela zalozni padak a bezpecne pristala na plose letiste.

Rozpoznávací značka:	I
Typ hlavního padáku:	Hop-260Multi
Typ záložního padáku:	PZS-92
Typ nosného postroje s obalem:	OP-093/PS-034S
Typ zabezpečovacího přístroje:	M2
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	Ž
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	6
Počet seskoků celkem:	11
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	0
- Národnost:	0
Datum události:	21.8.2021
Čas (místní):	11,15hod.
Místo posledního vzletu:	LKSR
Doskoková plocha:	100m západně VPD LKSR
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	1
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Přiv prvním seskoku se stabilizovaným volným pádem se student nenahmátl uvolňovač HP a předepsaným způsobem použil záložní padák. Přistání vedle VPD LKSR bez zranění. Proveden rozbor se všemi účastníky provozu.
Popis a rozsah poškození:	Žádné.
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	

Rozpoznávací značka:	I
Typ hlavního padáku:	Hop-260Multi
Typ záložního padáku:	PZS-92
Typ nosného postroje s obalem:	OP-093/PS-034S
Typ zabezpečovacího přístroje:	M2Multi
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	Ž
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	11
Počet seskoků celkem:	40
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	0
- Národnost:	0
Datum události:	21.8. 2021
Čas (místní):	17,30hodin
Místo posledního vzletu:	LKSR
Doskoková plocha:	LKSR
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	1
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Student provedl spirálu s plně funkčním padákem v malé výšce, což zabezpečovací přístroj, který byl nastaven v módu "student" vyhodnotil jako závadu na padáku a aktivoval záložní padák. Parašutista provedl předepsaným způsobem odhoz hlavního padáku a přistál bez zranění přibližně do středu VPD LKSR.
Popis a rozsah poškození:	Žádné.
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	XF15 105
Typ záložního padáku:	Wity plus 110
Typ nosného postroje s obalem:	RealX
Typ zabezpečovacího přístroje:	M2
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	D
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	60
Počet seskoků celkem:	1065
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	4.9.2021
Čas (místní):	12:25
Místo posledního vzletu:	LKMO Most
Doskoková plocha:	LKMO Most
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	1
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Po otevření padáku se utvořili na šňůrách závity, Parašutista provedl odhoz hlavního padáku a otevřel záložní padák. Přistání na záložním padáku proběhlo bez problémů
Popis a rozsah poškození:	žádné
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	Airwolf 75
Typ záložního padáku:	Optimum 126
Typ nosného postroje s obalem:	Vector
Typ zabezpečovacího přístroje:	Cypres speed
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	D
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	190
Počet seskoků celkem:	3400
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	5.9.2021
Čas (místní):	13:00
Místo posledního vzletu:	LKMO Most
Doskoková plocha:	LKMO Most
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	1
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Po otevření padáku parašutista zjistil že má přetrženu jednu přední A šňůru odhodil hlavní padák a otevřel záložní a přistál na doskokovou plochu
Popis a rozsah poškození:	přetržená A šňůra
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

Rozpoznávací značka:	VI
Typ hlavního padáku:	I FIRE 124
Typ záložního padáku:	PD OPTIMUM 143
Typ nosného postroje s obalem:	VECTOR
Typ zabezpečovacího přístroje:	CYPRES2
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	D
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	100
Počet seskoků celkem:	1500
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	CR
Datum události:	5.9-2021
Čas (místní):	14 30
Místo posledního vzletu:	LKPJ
Doskoková plocha:	LKPJ
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	0
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Po otevření hlavního padáku šel vrchlík do rotace a závitů. Parašutista provedl odhoz hlavního padáku a otevření záložního padáku, na kterém bezpečně přistal na doskokové ploše-
Popis a rozsah poškození:	žadné
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	SABRE 170
Typ záložního padáku:	WITTY +170
Typ nosného postroje s obalem:	MARS 087
Typ zabezpečovacího přístroje:	M 2 PRO
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	C
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	
Počet seskoků celkem:	395
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	0
Jméno tandemového pasažéra:	0
- Národnost:	0
Datum události:	11.9-2021
Čas (místní):	10.10
Místo posledního vzletu:	Jičín
Doskoková plocha:	Jičín
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	1
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Pravděpodobně došlo při balení ke špatnému zajištění kolabovacího výtažného padáčku.Po jeho odhození nedošlo k jeho plné funkci.Pouze se otevřel obal padáku ale již ne k vytažení šnůr z kontejneru.Parašutista provedl odhoz a aktivoval ZP.Podle přístroje ve výšce 872m byl plně funkční.Seskok z výšky 1500 m,letoun AN-2 OK-KIQ,pilot X.Y.
Popis a rozsah poškození:	0
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	

Rozpoznávací značka:	VI
Typ hlavního padáku:	M 291
Typ záložního padáku:	PZS 92
Typ nosného postroje s obalem:	Mars student
Typ zabezpečovacího přístroje:	M-2
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	Ž
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	0
Počet seskoků celkem:	0
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	/
- Národnost:	/
Datum události:	11.9.2021
Čas (místní):	13:45
Místo posledního vzletu:	letišťe Zábřeh (Slezský aeroklub Zábřeh)
Doskoková plocha:	letišťe Zábřeh (Slezský aeroklub Zábřeh)
Počet usmrcených:	/
Počet těžce raněných:	/
Počet lehce zraněných:	/
Bez zranění:	1
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Parašutista kategorie Ž, cvičenec základního výcviku, po výskoku z letounu L-60 měl na hlavním padáku po otevření závity. Závity se snažil rozmotal, což se mu téměř podařilo, ale protože se mu to zdálo, že to trvá moc dlouho, zazmatkoval a padák odhodil. Bezpečně přistál na záložním padáku bez zranění.
Popis a rozsah poškození:	bez zranění, bez poškození

Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	HOP330
Typ záložního padáku:	VR360 UPT
Typ nosného postroje s obalem:	Sigma
Typ zabezpečovacího přístroje:	Vigil2
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	D,H,
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	100
Počet seskoků celkem:	10000
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	X.Y.
- Národnost:	
Datum události:	25.9
Čas (místní):	14:00
Místo posledního vzletu:	Letiště Ecalibour Hatě
Doskoková plocha:	Letiště Ecalibour Hatě
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	2
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Při otevření tandemového padáku HOP330 došlo ke spojení větvení šňůr na odtokovce a padák začal rotovat. TI provedl odhoz hlavního padáku a přistál bezpečně na záložním.
Popis a rozsah poškození:	žádné
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

Rozpoznávací značka:	VI
Typ hlavního padáku:	XF15
Typ záložního padáku:	Tempo 120
Typ nosného postroje s obalem:	Javelin
Typ zabezpečovacího přístroje:	Vigil
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	D
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	
Počet seskoků celkem:	
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	25.9.20021
Čas (místní):	15.00
Místo posledního vzletu:	Šumperk
Doskoková plocha:	Šumperk
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	1
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	závity při otevírání hlavního padáku, následná rotace, proveden odhoz, dále v pořádku
Popis a rozsah poškození:	není
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	

Rozpoznávací značka:	VI
Typ hlavního padáku:	ne
Typ záložního padáku:	ne
Typ nosného postroje s obalem:	ne
Typ zabezpečovacího přístroje:	ne
Majitel padáku:	ne
Jméno parašutisty:	ne
- Národnost:	ne
- Kategorie:	ne
Počet seskoků celkem:	ne
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	ne
Jméno tandemového pasažéra:	ne
- Národnost:	ne
Datum události:	26.9.21
Čas (místní):	12:18
Místo posledního vzletu:	LKMO
Doskoková plocha:	ne
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	ano
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Dnes 26.7.2021 v 12.18 SELČ došlo při výsdu, kdy všichni parašutisté mněli otevřené padáky a klesali na DDP v LKMO, k průletu, cca ve 400m, letounu Cessna 150 OK-FOR mezi nimi, došlo tak k přímému ohrožení parašutistů. Neznámá posádka letounu se nehlásila při vstupu do ATZ služba Radio Rádio opakovaně volala daný letoun, taktéž ŘS, posádka nekomunikovala a pravděpodobně ani nesledovala místní provoz. a pokračovala v letu mezi parašutisty. Dle údajů z Flight Radaru se jednalo o Cessnu 150 OK- FOR, která pravděpodobně odletěla ze Sazené do Plas a přes LKMO zpátky na Sazenou.
Popis a rozsah poškození:	Naštěstí se nic nestalo, ale vyhodnocujeme jako velmi nebezpečné
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	

Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	XFire 124
Typ záložního padáku:	PD 143
Typ nosného postroje s obalem:	Javelin
Typ zabezpečovacího přístroje:	Vigil II
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	D
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	160
Počet seskoků celkem:	1506
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	1:10.2021
Čas (místní):	15:00
Místo posledního vzletu:	LKPJ
Doskoková plocha:	LKPJ
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	1
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	závity na hlavním padáku po otevření bez zlepšujícího se vývoje, proveden odhoz a otevření záložního padáku, přistání na letišti, materiál dohledán
Popis a rozsah poškození:	bez
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

Rozpoznávací značka:	I
Typ hlavního padáku:	Crosfire 129
Typ záložního padáku:	PD 136
Typ nosného postroje s obalem:	Wings
Typ zabezpečovacího přístroje:	Vigil II
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	D
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	50
Počet seskoků celkem:	887
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	2.10.2021
Čas (místní):	15:00
Místo posledního vzletu:	LKPJ
Doskoková plocha:	LKPJ
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	1
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	parašutista při kameramanském seskoku nemohl ve standardní výšce vytáhnout výtažný padáček z kapsičky obalu , po několika pokusech provedl otevření záložního padáku a přistál na letišti, materiál dohledán . Postroj zkontrolován technikem - bez závad
Popis a rozsah poškození:	bez
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

Rozpoznávací značka:	VI
Typ hlavního padáku:	Safir 169
Typ záložního padáku:	PD Optimum 160
Typ nosného postroje s obalem:	Velocity
Typ zabezpečovacího přístroje:	CYPRES2
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	C
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	40
Počet seskoků celkem:	457
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	9.10.2021
Čas (místní):	13 03
Místo posledního vzletu:	LKPJ
Doskoková plocha:	LKPJ
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	1
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	po otevření hlavního padáku na wingsuitu došlo k vytvoření zavítů.Paršutista provedl odhoz hlavního padáku a otevření záložního padáku,na kterém bezpečně přistál.
Popis a rozsah poškození:	žádně
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	

Rozpoznávací značka:	VI
Typ hlavního padáku:	X FIRE 124
Typ záložního padáku:	PD OPTIMUM 143
Typ nosného postroje s obalem:	VECTOR
Typ zabezpečovacího přístroje:	
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	D
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	150
Počet seskoků celkem:	1520
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	9.10.2021
Čas (místní):	15 35
Místo posledního vzletu:	LKPJ
Doskoková plocha:	LKPJ
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	1
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	po otevření hlavního padáku se vytvořil zamotek šňur. Parašutista proto provedl odhoz hlavního padáku a následně otevření záložního padáku na kterem bezpečně přistál.
Popis a rozsah poškození:	žadné
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	

Rozpoznávací značka:	VI
Typ hlavního padáku:	Falcon 195
Typ záložního padáku:	VP-150
Typ nosného postroje s obalem:	Mars
Typ zabezpečovacího přístroje:	M2 multi
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	C
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	0
Počet seskoků celkem:	331
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	16.10.2021
Čas (místní):	16:00
Místo posledního vzletu:	LKTA
Doskoková plocha:	LKTA
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	1
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Po výskoku odhození výtvarného padáčku, závada backlock. Proveden odhoz HP a otevření ZP. Přistání na LKTA bez zranění.
Popis a rozsah poškození:	bez poškození
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	