

Vážení plachtaři,

v poslední době nejen u nás, ale v celé Evropě narůstá počet poškození a počet nehod kluzáků, které jsou způsobeny v důsledku nesprávného sestavení kluzáků, špatným zapojením a zajištěním orgánů řízení, nebo opotřebením sestavovacích prvků.

Proto se EASA rozhodla revidovat Safety Information Bulletin číslo 2019-07R1, který shrnuje zásady sestavení kluzáku a správného provádění předletové prohlídky.

Odkaz na tento dokument je zde: <https://uzpln.cz/novinka/easa-kluzaky-bulletin>

Protože víme, že každý rok při zimním školení v klubech opakujete zásady bezpečného provozu, doporučujeme Vám tento materiál použít při těchto školeních. Zvláště obrazová část tohoto materiálu je velmi názorná.

Věříme, že tento materiál může přispět k větší bezpečnosti provozu Vašich kluzáků.

Sledujte, prosím, naše stránky, o vydání konečné verze SIB budeme informovat.

V případě dotazů se obraťte na Ing. Pavla Lísku,

liska@caa.cz

tel. 225 421 737